

## 正誤表 (LHD-TB600FU2)

### Macintosh 環境での使用について

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
本製品は Macintosh 環境での対応条件が Mac OS 9.2.2 以降となります。そのため、本製品付属のユーザーズマニュアルに一部訂正事項がございます。以下に内容を記しますので、本製品ご使用前にご確認ください。お詫びとともにお願い申し上げます。

付属品の確認 (P4 : 削除事項)

誤	B's CrewFW ユーザー登録カード 1 枚
正	B's CrewFW ユーザー登録カードは付属しません

対応 OS (P11、P12 : 訂正事項)

誤	IEEE1394 接続時 (P11) アップルコンピュータ社 Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 まで	USB 接続時 (P12) アップルコンピュータ社 Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 まで
正	アップルコンピュータ社 Mac OS 9.2.2	アップルコンピュータ社 Mac OS 9.2.2

4.4 Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 でのフォーマット手順 (P35 ~ : 訂正事項)

ここで説明されている IEEE1394 接続の場合 (P35-P37) の手順は使用しません。IEEE1394 接続の場合も、Mac OS 9.2.2 環境では USB 接続の場合 (P38 以降) と同様にフォーマットを行ってください。

本製品の Mac OS 8.6 ~ 9.2.2 用 IEEE1394 ドライバに関するお問い合わせについて (P42 : 削除事項)

本製品には B's Crew FW ドライバは付属しておりません。株式会社ピー・エイチ・エーでは本製品に関するお問い合わせは一切行っておりません。本製品についてのお問い合わせは弊社テクニカルサポートまでお願いします。